

СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕНИ ВОДОРОДНЫЙ VCH-1008

Руководство по эксплуатации ЯКУР.411141.034РЭ

Инв. № подл. Подп. и дата Взамен инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Содержание RXYP.411141.034 `Нормативные ссылки4 1 2 Обозначения и сокращения5 3 Описание прибора7 4 4.1 4.2 4.3 VCH-1008 4.4 4.5 Описание и работа основных узлов и устройств прибора......16 Подготовка прибора к работе 19 7.1 Меры безопасности при работе с прибором21 7.2 Расположение органов управления и подключения прибора21 7.3 Указания по включению 23 7.4 Порядок проведения измерений......24 7.5 7.6 № дубл. 9.1 Инв. 9.2 инв.№ 9.3 Взамен 10 11 Подп. и дата ЯКУР.411141.034РЭ ЯКУР.103-2023 Bce Изм. Лист Подп. № докум. Дата Разраб. Синельников Лит. Лист Листов № подл. Стандарт частоты и времени Пров. Соловьев 39 водородный Согл. VCH-1008 Н.контр. Киселева Руководство по эксплуатации Пелюшенко Утв.

12	Tap	а и упаковка	30
	12.1	Упаковка	30
	12.2	Распаковывание и повторное упаковывание прибора	30
	12.3	Консервация	31
13	Map	окирование и пломбирование	32
Пр	иложен	ие А (справочное) Габаритные размеры прибора, укладочного ящика,	
тра	нспорт	ного ящика и упаковки	33
Пр	иложен	ие Б (справочное) Инструкция по монтажу антенны GPS/ГЛОНАСС	35
Пр	иложен	ие В (обязательное) Методика поверки ЯКУР.411141.034РЭ2	

Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взамен инв.№ Инв. № дубл.								
Подп. и дата								
подл.								
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЯКУР.411141.034РЭ		<u>Лист</u>
	r 10lVI.	JIHOI	ла докум.	тюди.	Дата		Формат А4	

1 Нормативные ссылки

1.1 В настоящем Руководстве по эксплуатации использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ IEC 61010-1-2014 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 22261-94 Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 23512-98 Стандарт частоты и времени. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования

ОСТ 45.070.011-90 Приборы электронные измерительные. Упаковка, маркировка упаковки, транспортирование и хранение. Общие технические требования

Инв. № подл. Подп. и дата Взамен инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

4 Зам. ЯКУР.005-2025 Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2 Обозначения и сокращения

2.1 В настоящем Руководстве по эксплуатации применены следующие сокращения:

АПЧ – автоматическая подстройка частоты;

ЕТО – ежедневное техническое обслуживание;

КВД – квантовый водородный дискриминатор;

КО – контрольный осмотр;

СВЧ – сверхвысокочастотный;

ТО-1 – техническое обслуживание №1;

ТО-2 – техническое обслуживание №2.

- 3.1 По требованиям безопасности прибор должен относиться к классу I по способу защиты человека от поражения электрическим током и обеспечивать максимальную безопасность обслуживающего персонала в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ IEC 61010-1-2014, степень загрязнения 2, категория перенапряжений II. Перед началом работы необходимо внимательно изучить Руководство по эксплуатации.
- 3.2 При эксплуатации прибора вилку сетевого кабеля необходимо подключать к розетке, имеющей контакт защитного заземления. При отсутствии в сети защитного заземления допускается заземлять прибор через клемму защитного заземления на задней панели прибора. При этом подсоединение защитного заземления должно проводиться до включения приборной вилки в сеть. При использовании прибора совместно с другими приборами или включении его в состав установки необходимо заземлить все приборы.
- 3.3 Для исключения влияния статического электричества все последующие соединения прибора необходимо производить только при наличии заземления.
- 3.4 Подключение антенны GPS/ГЛОНАСС (для исполнений ЯКУР.411141.034-02, ЯКУР.411141.034-03) необходимо производить только при выключенном приборе. Инструкция по монтажу антенны GPS/ГЛОНАСС приведена в приложении Б настоящего Руководства.
- 3.5 В процессе ремонта при проверке режимов элементов нельзя допускать прикосновения к токонесущим элементам, так как в приборе имеются опасные напряжения 220 В и 3,5 кВ.

Замена деталей должна производиться только при обесточенном приборе.

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

4

Данным знаком отмечены цепи питания магниторазрядных насосов дискриминатора с напряжением 3,5 кВ.

Ремонт и эксплуатация прибора должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе при проведении ремонта с напряжением свыше 1000 B, а при эксплуатации – имеющим допуск до 1000 B.

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Не допускается работа с прибором без защитного заземления!

4	Зам.	ЯКУР.005-2025			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подп. и дата

ЯКУР.411141.034РЭ

<u>Лист</u> 6

4 Описание прибора

4.1 Назначение и условия эксплуатации

4.1.1 Назначение прибора

Стандарт частоты и времени водородный VCH-1008 ЯКУР.411141.034ТУ (далее – прибор) относится к стандартам частоты водородным первого класса точности по ГОСТ 23512-98.

Прибор предназначен для формирования высокостабильных, высокоточных по частоте спектрально чистых синусоидальных 5; 10; 100 МГц и импульсных 2,048 МГц; 1 МГц; 1 Гц и 1/60 Гц сигналов и для проведения время-частотных измерений.

Основные области применения:

- в метрологии при работе в системах хранения и воспроизведения размера единицы времени и частоты;
 - в аппаратуре навигационных систем;
 - радиоастрономия, научные исследования.

Прибор может использоваться в составе автоматизированных измерительных комплексов. Интерфейсы связи RS-232, USB и LAN.

Внешний вид прибора показан на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид прибора

4	Зам.	ЯКУР.005-2025			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

ЯКУР.411141.034РЭ

<u>Лист</u> 7

Таблица 1 – Варианты исполнений прибора

Исполнение	Тип встроенного аккумулятора	Наличие модуля GPS/ГЛОНАСС
ЯКУР.411141.034	Литий-ионный 3 А×ч	Нет
ЯКУР.411141.034-01	Литий-ионный 20 А×ч	Нет
ЯКУР.411141.034-02	Литий-ионный 3 А×ч	Да
ЯКУР.411141.034-03	Литий-ионный 20 А×ч	Да

4.1.3~ По условиям эксплуатации прибор удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аппаратуре группы 3~ ГОСТ 22261-94 климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 с диапазоном рабочих температур от плюс 5~°C до плюс 40~°C.

4.1.4 Нормальные условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха, °С
относительная влажность воздуха, %
атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 84 до 106 (от 630 до 795)
напряжение питающей сети, В
внешний источник постоянного тока, В
4.1.5 Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, °С
относительная влажность воздуха, $\%$
атмосферное давление, к Π а (мм рт. ст.) от 84 до 106,7 (от 630 до 800)
напряжение сети, В от 100 до 240
внешний источник постоянного тока, В
4.1.6 Предельные условия транспортирования:
температура окружающего воздуха, °С
относительная влажность воздуха, %
атмосферное давление, к Π а (мм рт. ст.)
механические удары многократного действия (при транспортировании в упакованном
виде) с пиковым ударным ускорением до 15 g, количеством ударов 4000 и частотой
от 80 до 120 в минуту.

Подп. и дата

Взамен инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

№ подл.

- 4.1.7 Напряжение индустриальных радиопомех, создаваемых прибором, не должно превышать норм, установленных для оборудования класса А ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97).
- 4.1.8 Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 по параметрам электромагнитной совместимости. При питании прибора от источника резервного (аккумуляторного) питания постоянного тока 24 В, условия эксплуатации по электромагнитной обстановке должны соответствовать классу 0 по ГОСТ Р 51317.4.5-99.
- 4.1.9 При эксплуатации прибора не следует подвергать его воздействию магнитных полей напряженностью более 80 А/м во избежание намагничивания квантового дискриминатора.
- 4.1.10 Прибор при хранении необходимо каждые 6 месяцев извлекать из упаковки и включать в сеть для запуска магниторазрядных насосов дискриминатора и подзарядки внутренних аккумуляторов (п.3.3.1.2 Руководства оператора RU.ЯКУР.00216-02 34 01). Через 30 минут после включения прибора ток высоковольтного источника не должен превышать 100 мкА. Если ток не становится меньше 100 мкА, то прибор направляется в ремонт. Встроенный аккумулятор необходимо заряжать до значения напряжения не менее 28,0 В (п.3.2.1, рисунок 3.4, параметр Uacc Руководства оператора RU.ЯКУР.00216-02 34 01). Время зарядки аккумуляторов может достигать нескольких суток. Допускается периодический режим работы прибора (выключение на ночь) при зарядке аккумуляторов.
- 4.1.11 Запись прибора при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:

Стандарт частоты и времени водородный VCH-1008 ЯКУР.411141.034ТУ.

4.2 Технические характеристики

- 4.2.1 Номинальные значения частот выходных импульсных сигналов 1; 1/60 Гц и 1; 2,048 МГц. Номинальные значения частот выходных синусоидальных сигналов 5; 10; 100 МГц.
- 4.2.2 Среднеквадратические значения напряжений выходных сигналов 5; 10; 100 МГц на нагрузке ($50,0\pm0,3$) Ом должны быть в пределах ($1,0\pm0,2$) В. Уровень выходных импульсных сигналов 1 МГц и 2,048 МГц должен быть в пределах ($2,5\pm0,2$) В на нагрузке ($50,0\pm0,3$) Ом.

4	Зам.	ЯКУР.005-2025			Ì
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	l

						Формат А4	
Инв.	4 Изм.	Зам.	ЯКУР.005-2025 № докум.	Подп.	Дата	ЯКУР.411141.034РЭ	Лист 10
Инв. № подл.							П
Подп. и дата			ерения 10 су 4.2.11 Отн	ток в реж	жиме ное и	ельное изменение частоты за одни сутки на интервале време хранения должно быть не более $\pm 2,0\cdot 10^{-15}$. зменение частоты при изменении температуры окружающочих температур не более $\pm 1,0\cdot 10^{-14}$.	
Взамен инв.№		ник	о должна быт	ть не бол	ee ±5		
! Инв. № дубл.			для интеры для интеры	вала врем вала врем	мени и мени и	измерений 100 с	- 15
Подп. и дата		вых	одного сигна для интерв для интерв	ала 5 МГ вала врем вала врем	ц в ре мени и мени и	ческое относительное двухвыборочное отклонение часто ежиме хранения должно быть не более: измерений 1 с	
		быт слех ЯКХ	ть не более ± 1 4.2.6 Погрожения за Н УР.411141.03	1,0·10 ⁻¹³ ешность ІКА ГЛ 34-02, ЯН	для і воспр ОНАС СУР.4	мени 1 сутки (после 10 суток непрерывной работы) должисполнений ЯКУР.411141.034-02, ЯКУР.411141.034-03). роизведения шкалы времени относительно UTC (SU) в режи СС/GPS должна быть не более ±50 нс (для исполнен 11141.034-03). прешность по частоте на межповерочном интервале 1 г -13.	ме
		$H\Delta$	CC/GPS Ha I	интепвал	e Rne	мени 1 сутки (после 10 суток непрерывной работы) долу	на

4.2.3 Импульсные сигналы с частотой 1 Гц и 1/60Гц (шкала времени) имеют

полярностьположительная

амплитуда импульсов на нагрузке (50±0,3) Ом, В...... от 2,5 до 5

длительность импульсов, мкс $100,00\pm0,01;\ 10,00\pm0,01;\ 1,00\pm0,01;\ 0,10\pm0,01$

4.2.4 Относительная погрешность по частоте при выпуске из производства должна

4.2.5 Относительная погрешность по частоте в режиме слежения за НКА ГЛО-

быть не более $\pm 3,0\cdot 10^{-13}$ (в отсутствии приема сигнала ГЛОНАСС/GPS).

следующие параметры:

4.2.12 Диапазон коррекции частоты при разрешающей способности коррекции часто-

4.2.13 Импульсные сигналы частотой 1 Гц и 1/60 Гц (шкала времени) должны син-

полярность импульса положительная период следования, с 1

4.2.14 Уровень гармонических составляющих в спектре выходного сигнала 5 МГц

ты $\pm 1,0\cdot 10^{-15}$ должен быть от минус $1,0\cdot 10^{-10}$ до плюс $1,0\cdot 10^{-10}$.

Погрешность синхронизации должна быть не более ± 25 нс.

хронизироваться импульсами с параметрами:

должен быть не более минус 30 дБ.

- 4.2.20 Средняя наработка прибора на отказ должна быть не менее 12000 часов.
- 4.2.21 Гамма-процентный ресурс должен быть не менее 25000 часов при γ =90 %.
- 4.2.22 Гамма-процентный срок службы должен быть не менее 15 лет при γ =90 %.
- 4.2.23 Гамма-процентный срок сохраняемости при доверительной вероятности γ =90 % должен быть не менее 10 лет для отапливаемых хранилищ при ежегодном техническом обслуживании.
 - 4.2.24 Среднее время восстановления должно быть не более 8 часов.
- 4.2.25 Вероятность отсутствия скрытых отказов за межповерочный интервал 12 месяцев при среднем коэффициенте использования равном 0,8 должна быть не менее 0,95.
- 4.2.26 Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением (100-240) В с частотой (50,0±0,5) Гц или от источника постоянного тока (24^{+6}_{-3}) В. При пропадании сети переменного тока прибор автоматически переключается на работу от источника (24^{+6}_{-3}) В, а при пропадании обоих источников питания прибор работает от встроенных аккумуляторов в течение не менее 30 минут (при полностью заряженных аккумуляторах) для исполнений ЯКУР.411141.034, ЯКУР.411141.034-02 и не менее 2 часов для исполнений ЯКУР.411141.034-01, ЯКУР.411141.034-03 с сохранением своих технических характеристик.
- 4.2.27 Прибор должен иметь производственно-эксплуатационный запас по относительной погрешности по частоте при выпуске не менее 20 %.
- 4.2.28 Полная мощность, потребляемая прибором от сети питания переменного тока напряжением (100-240) В должна быть не более 100 ВА. Мощность, потребляемая от источника резервного питания постоянного тока (24^{+6}_{-3}) В, должна быть не более 100 Вт.
- $4.2.29\,$ Масса прибора должна быть не более 33 кг; в потребительской таре не более 70 кг.
 - 4.2.30 Габаритные размеры прибора $200 \times 483 \times 550$ мм.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

4.3 Состав комплекта и поставки

4.3.1 Состав комплекта поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав комплекта поставки прибора

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Примечание
ЯКУР.411141.034	Стандарт частоты и времени водородный VCH-1008	1	
ЯКУР.411141.034РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
ЯКУР.411141.034РЭ2	Методика поверки	1	
ЯКУР.411141.034ФО	Формуляр	1	
RU.ЯКУР.00216-02 34 01	Руководство оператора	1	
	Программа «Пассивный водородный стандарт частоты и времени»	1	ПО на компакт-диске (или USB-флеш-накопителе)
SCZ-1	Кабель сетевой	1	Без маркировки
ЯКУР.685650.030	Кабель питания	1	Для 24 B
ЯКУР.685670.357	Переход кабельный	4	
ЯКУР.685670.026	Кабель RS-232	1	
USB2.0 AM/BM-1,8M	Кабель интерфейсный	1	
ЯКУР.301318.006	Опора	1	
ЯКУР.685670.077	Кабель антенный соединительный	1	
	Антенна GPS/ГЛОНАСС	1	Для ЯКУР.411141.034-02,
HYR-0246	Переходник TNC-F	1	ЯКУР.411141.034-03
	Диск (для крепления антенны)	1	
ЯКУР.323220.018	Коробка	1	_
ЯКУР.323361.017	Ящик укладочный	1	
ЯКУР.321213.002	Ящик транспортный	1	Поставляется в соответствии с условиями договора
	Комплект ЗИП-О:		
H520-3,15A/250B	Вставка плавкая	4	
H520-5A/250B	Вставка плавкая	2	

Подп. и дата Взамен инв.№ Инв. № дубл. Подп. и дата

Инв. № подл.

4 Зам. ЯКУР.005-2025 Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ЯКУР.411141.034РЭ

<u>Лист</u> 13 4.4.1 Прибор выполнен в корпусе с размерами 200,0×483,0×550,0 мм. Сверху и снизу прибор закрыт съемными крышками с вентиляционными отверстиями.

В состав прибора входят следующие основные устройства и узлы:

- КВД:
- интерфейс КВД;
- устройство индикации и управления;
- процессор центральный;
- формирователь опорных сигналов;
- процессор АПЧ;
- приемник;
- блок обработки сигналов ГЛОНАСС;
- антенна GPS/ГЛОНАСС;
- блок питания;
- устройство питания ионных насосов (УПИН).

В левой половине корпуса размещена физическая часть прибора – дискриминатор квантовый водородный с генератором высокой частоты.

В правой половине корпуса на передней панели расположено устройство индикации и управления, за ним блок питания 220 В, аккумуляторы, блок управления термостатами, интерфейс квантового водородного дискриминатора (блок высоковольтный, датчик давления, источник гидридный, стабилизатор пучка). Далее располагается кросс-плата, к которой подсоединяются вставные блоки: блок питания, устройство питания ионных насосов, процессор центральный, процессор АПЧ, блок обработки сигналов ГЛОНАСС, формирователь опорных сигналов и приемник. Панели вставных блоков с выходными разъемами образуют заднюю панель прибора.

Для обеспечения высокой ремонтопригодности имеется свободный доступ к узлам и блокам прибора через верхние и нижние крышки, легкий демонтаж узлов за счет использования съемных и вставных блоков.

4.4.2 Прибор относится к водородным стандартам частоты пассивного типа. Принцип действия поясняется структурной схемой, изображенной на рисунке 2.

 Инв. № подл.
 Подп. и дата
 Взамен инв. №
 Инв. № дубл.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата




Рисунок 2 – Структурная схема прибора

Для настройки на спектральную линии водорода в резонатор дискриминатора вводится фазомодулированный сигнал возбуждения, который формируется в процессоре АПЧ.

Фазомодулированный сигнал возбуждения формируется путем фазовой модуляции сигнала 20,405 МГц частотой 143,7 Гц. При формировании данного сигнала с помощью DDS синтезатора полезной является сумма 14-й гармоники 100 МГц и первой гармоники 20,405 МГц с конечной частотой 1420,405 МГц (так как сигнал 20,405 МГц получается из опорного сигнала частотой 100 МГц, он содержит гармоники, кратные 100 и 20,405 МГц), которая выделяется непосредственно в резонаторе дискриминатора.

Для работы петли автоподстройки частоты кварцевого генератора используется частота модуляции 143,7 Гц. Сигнал на выходе приемника с амплитудной модуляцией, полученной при взаимодействии линии водорода с фазомодулированным сигналом возбуждения

					_
4	Зам.	ЯКУР.005-2025			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЯКУР.411141.034РЭ

Лист 15 1420,405 МГц, в фазе и амплитуде содержит информацию о положении частоты 1420,405 МГц относительно линии водорода. Процессор АПЧ изменяет напряжение на управляющем входе опорного кварцевого генератора 5 МГц, из которого формируется сигнал 1420,405 МГц, подстраивая частоту 1420,405 МГц к частоте линии водорода.

Частота настройки резонатора регулируется с помощью варикапа, емкость которого зависит от управляющего напряжения на нем. Для получения информации о частоте настройки резонатора относительно частоты опорного генератора в управляющее напряжение варикапа вводится прямоугольная модуляция с частотой 44,8 Гц. В результате на выходе приемника в сигнале с амплитудной модуляцией содержится информация о положении частоты резонатора относительно частоты опорного генератора. При регулировке подбирается амплитуда и скважность модулирующего сигнала. Сигнал, подаваемый на управление варикапом, содержит три составляющие:

- средняя постоянная составляющая, зависящая от расстройки частоты резонатора от частоты кварцевого генератора;
- амплитуда прямоугольной модуляции (девиация модулирующего сигнала), являющейся постоянной величиной, которая устанавливается при регулировке прибора;
- скважность прямоугольной модуляции, которая также постоянна и устанавливается при регулировке для исключения влияния интенсивности пучка водорода на частоту.

Управление работой прибора полностью автоматизировано встроенным центральным процессором. Возможно дистанционное управление параметрами прибора и отслеживание текущего состояния (контроль статуса и параметров).

4.5 Описание и работа основных узлов и устройств прибора

4.5.1 Дискриминатор квантовый водородный

Высоковакуумный узел, содержащий систему формирования пучка атомов водорода (генератор ВЧ, источник водорода, коллиматор, сортирующая магнитная система) и СВЧ резонатор, с размещенной в нем кварцевой накопительной колбой. Принцип действия прибора основан на вынужденном излучении атомов водорода при взаимодействии с внешним сигналом возбуждения в СВЧ резонаторе. Дискриминатор предназначен для преобразования фазомодулированного сигнала возбуждения в амплитудномодулированный сигнал, несущий информацию о расстройке частоты кварцевого генератора относительно эталонной линии атомного перехода.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Устройство индикации и управления предназначено для индикации на передней панели прибора подключенного источника питания и неисправности прибора.

4.5.3 Интерфейс квантового водородного дискриминатора

Интерфейс КВД включает в себя узлы, обеспечивающие функционирование квантового дискриминатора и контроль его параметров:

- источник гидридный;
- датчик давления;
- стабилизатор тока очистителя;
- блок управления термостатами;
- блок высоковольтный;
- схема коммутации и контроля.

4.5.4 Процессор центральный

Процессор центральный, выполненный на сигнальном процессоре TMS320VC5402, осуществляет сбор информации о состоянии всех блоков прибора, управляет включением высоковольтного насоса, источника водорода, генератора высокой частоты (ГВЧ). С помощью интерфейсов RS-232, USB, LAN можно управлять параметрами прибора и контролировать их.

4.5.5 Формирователь опорных сигналов

Формирователь опорных сигналов предназначен для формирования выходных сигналов прибора, а также сигналов, которые используются для работы узлов и блоков прибора. В источнике опорных сигналов расположен кварцевый генератор 5 МГц, который подстраивается под эталонную линию атомного перехода. С генератора сигнал, усиленный выходными усилителями, поступает на выходные разъемы прибора «5 MHz-1» и «5 MHz-2».

4.5.6 Процессор АПЧ

Процессор АПЧ выполнен на сигнальном процессоре TMS320VC5402. Он предназначен для обработки сигнала рассогласования, который поступает с приемника и формирования сигнала накачки 1420,405 МГц с помощью синтезатора AD9852. Сигнал рассогласования поступает на аналого-цифровой преобразователь и далее в микропроцессор, осуществляющий его цифровую обработку (фильтрацию, синхронное детектирование и интегрирование). Этот же процессор вырабатывает сигналы управления частотой кварцевого генера-

Инв. № подл. п Додп. и дата Взамен инв.№ Инв. № дубл.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ЯКУР.411141.034РЭ

Лист 17 тора и резонатора дискриминатора, подстраивая их по частоте спектральной линии атомов водорода.

4.5.7 Приемник

Приемник предназначен для усиления и преобразования сигнала с водородного дискриминатора и выделения из него сигнала амплитудной модуляции.

4.5.8 Блок обработки сигналов ГЛОНАСС

Блок обработки сигналов ГЛОНАСС (БОС ГЛОНАСС) предназначен для обработки сигналов, принятых антенной со спутников и формирования выходных сигналов 1 Гц и 1/60 Гц. БОС ГЛОНАСС в режиме слежения за навигационными космическими аппаратами выполняет синхронизацию выходных сигналов 1 Гц и 1/60 Гц по шкале UTC (SU) (или внешнему сигналу 1 Гц) и коррекцию частоты прибора.

4.5.9 Блок питания

Блок питания обеспечивает узлы прибора необходимыми напряжениями.

4.5.10 Устройство питания ионных насосов

Устройство питания ионных насосов обеспечивает периодическое включение (раз в месяц) высоковольтного блока для запуска магниторазрядных насосов при хранении прибора. УПИН работает от встроенных аккумуляторов. Благодаря этому нет необходимости включать прибор раз в месяц для запуска магниторазрядных насосов. Достаточно включения прибора раз в 6 месяцев для подзарядки встроенных аккумуляторов.

 Инв. № подл.
 Подп. и дата
 Взамен инв.№
 Инв. № дубл.
 Подп. и д

4	Зам.	ЯКУР.005-2025		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

5 Подготовка прибора к работе

- 5.1 Перед началом работы необходимо провести внешний осмотр прибора. При внешнем осмотре необходимо проверить:
 - сохранность пломб;
 - отсутствие видимых механических повреждений;
 - чистоту внешних поверхностей прибора, гнезд, разъемов и клемм;
 - состояние соединительных проводов, кабелей, переходов.

При эксплуатации вентиляционные отверстия на корпусе прибора не должны закрываться посторонними предметами.

Органы управления прибора должны находиться в исходном состоянии.

5.2 При вводе в эксплуатацию необходимо сделать отметку в формуляре о начале эксплуатации прибора.

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>

Не допускается работа с прибором без защитного заземления!

	 				-	Формат А4	-	•
П	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		19	
±B. №						ЯКУР.411141.034РЭ	Лист	-
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Взамен инв.№								
Инв. № дубл.								
Подп. и дата								

6 Средства измерений, инструменты и принадлежности

6.1 Специальных средств измерения, испытательного оборудования и инструмента, которые необходимы для контроля, регулировки (настройки), выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту прибора не требуется.

Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взамен инв.№								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	I/DM -	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЯКУР.411141.034РЭ		<u>Лист</u> 20
Ш	¥ 13M.	JIMCI	л≥ докум.	_ 110ДП.	Дата		Формат А4	

7 Порядок работы

7.1 Меры безопасности при работе с прибором

7.1.1 При работе с прибором следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 3 настоящего Руководства по эксплуатации.

7.2 Расположение органов управления и подключения прибора

- 7.2.1 Описание органов управления, подключения и контроля прибора и их назначение приведены в таблице 3. Расположение этих органов показано на рисунке 3.
- 7.2.2 Прибор не имеет выключателя сетевого питания, поэтому включение прибора осуществляется непосредственно после подключения его к сети переменного тока.
- 7.2.3 Управление прибором (процессы включения, прогрева и установления рабочего режима) полностью автоматизировано программой встроенного центрального процессора и не требует вмешательства оператора.
 - 7.2.4 К органам ручного управления относятся:

DC POWER – тумблер включения внешнего источника плюс (24^{+6}_{-3}) B;

ACCUM — тумблер включения внутреннего аккумулятора, который включается оператором для обеспечения работы прибора от соответствующих резервных источников питания.

7.2.5 Дистанционное управление работой прибора, информация о его состоянии и рабочих параметрах может быть получена через интерфейсы RS-232, USB, LAN на задней панели прибора.

Инв. № подл. п дата Взамен инв.№ Инв. № дубл. Подп. и д

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Таблица 3 – Назначение органов управления, подключения и контроля прибора

Назначение

Cynky 5	развема		
1	ОТКА3	Индикатор неисправности прибора	
2	СЕТЬ	Индикатор работы прибора от сети 220 В	
3	БАТ. ВНЕШН.	Индикатор подключения внешней батареи	
4	БАТ. ВНУТР.	Индикатор подключения внутренней батареи	
5	○→ 2,048 MHz	Разъем – выход сигнала 2,048 МГц	SMA-female
6	→ 1 MHz	Разъем – выход сигнала 1 МГц	
7	→ 100 MHz	Разъем – выход сигнала 100 МГц	SMA-female
8	→ 10 MHz	Разъемы – выход сигнала 10 МГц	SMA-female
9	→ LF	Разъем – выход сигнала НЧ	BNC-female
10	→ 5 MHz	Разъемы – выход сигнала 5 МГц	SMA-female
11		Разъем – для регулировки процессора АПЧ	DRB-9FA
12	LAN	Разъем – подключение к интерфейсу ЛВС	LAN (RJ-45)-female
13	USB	Разъем – подключение к интерфейсу USB	USBB-1J
14	→ 1 PPM	Разъем – выход сигнала 1/60 Гц	BNC-female
15	→ 1 PPS	Разъем – выход сигнала 1 Гц	BNC-female
16	DC POWER	Тумблер включения внешнего источника +24 В	
17	24V 4A	Разъем – подключение внешней батареи. Назначение контактов разъема: 1 контакт «+»; 4 контакт «-»; 3 контакт «корпус». Примечание – 3 и 4 контакты соединены.	2РМТ14БПН4Ш1В1В
18	→ SYNCH	Разъем – вход сигнала 1 Гц для синхронизации шкалы времени	BNC-female
19	F 5 A 250 V	Вставка плавкая в цепи питания +24 В	
20		Индикаторы наличия внутренних напряжений	
21	ACCUM	Тумблер включения внутреннего аккумулятора	
22	PC	Разъем для регулировки БОС ГЛОНАСС	DRB-9FA
23	F 3,15 A L 250 V	Вставки плавкие в цепи питания 220 В	
24	~100-240 V 50/60 Hz 100 VA	Разъем – подключение сети 220 B	AC-1
25	→ ANTENNA	Разъем – подключение антенны GPS/ГЛОНАСС	F-male
26	ERROR	Разъем – выдача сигнала о неисправности лог "1" – норма	BNC-female
27	RS-232	Разъем – подключение к интерфейсу RS-232	DRB-9FA
28	→ IF	Разъем – выход сигнала ПЧ	BNC-female

Зам.

Лист

ЯКУР.005-2025

№ докум.

Дата

Подп.

Позиции

по ри-

сунку 3

Обозначение органа

управления или

разъема

Тип разъема






Рисунок 3 — Расположение органов управления, подключения и контроля прибора

7.3 Указания по включению

- 7.3.1 Перед началом работы внимательно изучите Руководство по эксплуатации, а также ознакомьтесь с расположением и назначением органов управления и контроля на передней и задней панелях прибора (п.7.2).
 - 7.3.2 Проверьте надежность защитного заземления прибора.
 - 7.3.3 Если хранение и транспортирование прибора производились в условиях, отличающихся от рабочих, то перед включением необходимо выдержать его в рабочих условиях не менее 8 часов.

4	Зам.	ЯКУР.005-2025		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЯКУР.411141.034РЭ

<u>Лист</u> 23

7.4 Порядок проведения измерений

7.4.1 Управление и проведение измерений прибора осуществляется на компьютере в среде Windows или Linux в программе «Пассивный водородный стандарт частоты и времени» в соответствии с указаниями Руководства оператора RU.ЯКУР.00216-02 34 01. Подключение к прибору осуществляется через интерфейсы RS-232, USB или через локальную вычислительную сеть (LAN) по протоколу TCP.

7.5 Проверка работоспособности прибора

7.5.1 Критерием работоспособности прибора является погасший индикатор **ОТКАЗ** после прогрева термостатов дискриминатора и «захвата» частоты (среднее время около трех часов).

7.6 Техническое освидетельствование

7.6.1 Техническое освидетельствование прибора производится (при необходимости) уполномоченными органами инспекции и надзора с отметкой в формуляре прибора ЯКУР.411141.034ФО.

8 Поверка прибора

8.1 Поверка прибора производится в соответствии с Методикой поверки ЯКУР.411141.034РЭ2 (Приложение В к настоящему Руководству).

Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взамен инв.№ Инв. № дубл.							
Подп. и дата							
Инв. № подл.	MeM.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЯКУР.411141.034РЭ	<u>Лист</u> 25
Ш	· IVICI 1	711101	л докум.	110діі.	диги	Формат A4	

9 Техническое обслуживание

9.1 Общие указания

9.1.1 Виды контроля технического состояния и технического обслуживания, а также периодичность и объем работ, выполняемых в процессе их проведения, определяются настоящим Руководством.

Основными видами технического обслуживания являются: КО, ЕТО, ТО-1, ТО-2.

9.2 Меры безопасности при техническом обслуживании

9.2.1 При проведении работ по уходу за прибором необходимо соблюдать меры безопасности, приведенные в разделе 3 настоящего Руководства.

9.3 Порядок технического обслуживания

9.3.1 Основным видом контроля технического состояния прибора является КО прибора в процессе эксплуатации.

КО проводится лицом, эксплуатирующим прибор, ежедневно при использовании и ежемесячно, если прибор не используется по назначению и находится на хранении. КО прибора включает:

- внешний осмотр для проверки отсутствия механических повреждений, целостности защитных стекол, надежности крепления органов управления и подключения, отсутствия люфтов, целостности изоляционных и лакокрасочных покрытий, исправности соединительных проводов и кабелей питания;
 - проверку четкости фиксации переключателей и состояния надписей.

ETO проводится при подготовке прибора к использованию по назначению, совмещается с КО и включает:

- устранение выявленных при КО недостатков;
- удаление пыли и влаги с внешних поверхностей.

ЕТО проводится персоналом, эксплуатирующим прибор, без его вскрытия.

TO-1 проводится только при постановке прибора на хранение. TO-1 выполняется в объеме ETO и дополнительно включает:

Подп. и да	
р Инв. № дубл.	
Взамен инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- восстановление, при необходимости, лакокрасочных покрытий;
- проверку состояния и комплектности прибора;
- проверку правильности ведения эксплуатационной документации;
- устранение выявленных недостатков;
- в процессе хранения прибор необходимо каждые 6 месяцев извлекать из упаковки и включать в сеть для запуска магниторазрядных насосов дискриминатора и подзарядки аккумуляторов (п.3.3.1.2 Руководства оператора RU.ЯКУР.00216-02 34 01). Через 30 минут после включения прибора ток высоковольтного источника не должен превышать 100 мкА. Если ток не становится меньше 100 мкА, то прибор направляется в ремонт. Встроенный аккумулятор необходимо заряжать до значения напряжения не менее 28,0 В (п.3.2.1, рисунок 3.4, параметр Uacc Руководства оператора RU.ЯКУР.00216-02 34 01). Время зарядки встроенных аккумуляторов может достигать нескольких суток. Допускается периодический режим работы прибора (выключение на ночь) при зарядке встроенных аккумуляторов.

TO-2 проводится с периодичностью поверки прибора и совмещается с ней, а также при консервации прибора при постановке на длительное (более двух лет) хранение, и включает операции TO-1 и периодическую поверку прибора.

ТО-2 проводится персоналом, эксплуатирующим прибор, за исключением периодической поверки, которая выполняется силами и средствами метрологических служб.

						Формат А4	
Ин	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	711.05 11 5	27
B. №		_				ЯКУР.411141.034РЭ	Лист
Инв. № подл.							
Подп. и дата							
Взамен инв.№							
Инв. № дубл.							
Подп. и							

10 Текущий ремонт

- 10.1 При несоответствии прибора техническим данным или по другим причинам, вызывающим невозможность его дальнейшей эксплуатации, прибор подлежит ремонту.
- 10.2 Ремонт прибора и его составных частей требует сложного специального оборудования и поэтому может производиться только силами организации-изготовителя.

Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
Взамен инв.№								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм. Л	Іист	№ докум.	Подп.	Дата	ЯКУР.411141.034РЭ		<u>Лист</u> 28
							Формат А4	

11 Транспортирование и хранение

- 11.1 Условия транспортирования и хранения прибора должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94.
- 11.2 Температурные условия транспортирования не должны выходить за пределы от минус 20 °C до плюс 50 °C.
- 11.3 Прибор должен допускать транспортирование всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.
- 11.4 После пребывания в предельных условиях время выдержки в нормальных условиях не менее 8 часов.
 - 11.5 Приборы при хранении необходимо каждые 6 месяцев извлекать из упаковки и включать в сеть для запуска магниторазрядных насосов дискриминатора и подзарядки внутренних аккумуляторов (п.3.3.1.2 Руководства оператора RU.ЯКУР.00216-02 34 01). Через 30 минут после включения прибора ток высоковольтного источника не должен превышать 100 мкА. Если ток не становится меньше 100 мкА, то прибор направляется в ремонт. Встроенный аккумулятор необходимо заряжать до значения напряжения не менее 28,0 B $(\pi.3.2.1,$ 3.4, рисунок параметр Uacc Руководства оператора RU.ЯКУР.00216-02 34 01). Время зарядки аккумуляторов может достигать нескольких суток. Допускается периодический режим работы прибора (выключение на ночь) при зарядке встроенных аккумуляторов.

| ТОО | ТО

12 Тара и упаковка

12.1 Упаковка

- 12.1.1 Упаковка прибора должна соответствовать ОСТ 45.070.011-90 и конструкторской документации ЯКУР.411915.014. Маркировка упаковки производится в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 и конструкторской документации.
- 12.1.2 Временная противокоррозионная защита должна соответствовать ГОСТ 9.014-78. Вариант противокоррозионной защиты В3-10.
- 12.1.3 Габаритные размеры прибора укладочного и транспортного ящиков приведены в Приложении А.

12.2 Распаковывание и повторное упаковывание прибора

- 12.2.1 Распаковывание прибора производится в следующем порядке:
- извлечь укладочный ящик из транспортной упаковки;
- отвернуть 16 болтов на верхней крышке укладочного ящика, освобождая при этом пружинные амортизаторы;
 - открыть замки и снять крышку;
 - отвернуть четыре гайки со шпилек, крепящих верхний вкладыш;
 - снять верхний вкладыш и извлечь прибор.
 - 12.2.2 Упаковывание производится в обратном порядке:
 - прибор поместить в полиэтиленовый чехол и заклеить лентой «Скотч»;
- прибор поместить на вкладыш внутри укладочного ящика, ориентируя переднюю панель в соответствии с надписью на вкладыше;
- прибор накрыть верхним вкладышем, соответственно ориентируя его относительно передней панели;
 - закрепить прибор четырьмя гайками;
- ящик закрыть крышкой, ориентируя ее так, чтобы совместились отверстия в крышке укладочного ящика и в амортизаторах, и завернуть 16 болтов крепления амортизатора к верхней крышке ящика.

Вариант упаковки ВУ7-ТД5.

					Г
					ı
					l
—	_			_	ı
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	l

12.3 Консервация

- 12.3.1 Консервация прибора производится при постановке его на длительное хранение.
 - 12.3.2 Консервации должно предшествовать ТО-2.
 - 12.3.3 Для консервации прибор упаковывается в штатную упаковку:
- прибор поместить в полиэтиленовый чехол, содержащий мешочек с предварительно обезвоженным силикагелем техническим ГОСТ 3956-76, и заклеить лентой «Скотч»;
- прибор поместить на вкладыш внутри укладочного ящика, ориентируя переднюю панель в соответствии с надписью на вкладыше;
- прибор накрыть верхним вкладышем, соответственно ориентируя его относительно передней панели;
 - закрепить прибор во вкладышах четырьмя гайками;
- ящик закрыть крышкой, ориентируя ее так, чтобы совместились отверстия в крышке укладочного ящика и в амортизаторах;
 - завернуть 16 болтов, крепящих амортизатор к верхней крышке ящика.
 - 12.3.4 Расконсервация прибора производится в соответствии с п.12.2.

| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

13 Маркирование и пломбирование

13.1 Наименование и условное обозначение прибора, товарный знак организации нанесены на лицевую панель с левой стороны.

Заводской номер прибора и год изготовления нанесены на задней панели.

Прибор, принятый ОТК, пломбируется мастичными пломбами, которые устанавливаются на чашках винтов, крепящих верхнюю и нижнюю крышки на задней панели.

Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взамен инв.№							
Подп. и дата							
подл.							
Инв. № подл.		П		П	п	ЯКУР.411141.034РЭ	<u>Лист</u> 32
	₽13M .	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Формат А4	

Приложение **A** (справочное)

Габаритные размеры прибора, укладочного ящика, транспортного ящика и упаковки

A.1 Габаритные размеры прибора, укладочного ящика и транспортного ящика приведены на рисунках A.1-A.3.



Рисунок А.1 - Габаритные размеры прибора




Рисунок А.2 - Габаритные размеры укладочного ящика

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Подп. и дата

Взамен инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.




Рисунок А.3 - Габаритные размеры транспортного ящика

А.2 Габаритные размеры упаковки (Ш*В*Г): 570*178*330.

Инв. № подл.			Γ		
Подп. и дата					
Взамен инв.№					
Инв. № дубл.					
Подп. 1					

Приложение Б (справочное)

Инструкция по монтажу антенны GPS/ГЛОНАСС

- Б.1 Требования к месту монтажа антенны GPS/ГЛОНАСС
- Б.1.1 Место монтажа антенны GPS/ГЛОНАСС (далее антенны) должно быть выбрано с учетом наличия прямой радиовидимости максимальной площади небесной полусферы. Как правило, антенну необходимо смонтировать на крыше здания так, чтобы она не затенялась элементами конструкции здания и другими местными предметами. Плотный лес, бетонные и металлические конструкции экранируют антенну от сигналов космических аппаратов.
- Б.1.2 Не рекомендуется монтировать антенну над металлическими поверхностями большой площади во избежание потерь, вызванных наличием отраженных сигналов.
- Б.1.3 Антенна должна быть смонтирована на расстоянии не менее 100 метров от любых передающих антенн, особенно от антенн спутниковых терминалов INMARSAT, GLOBALSTAR, IRIDIUM и антенн сотовой связи, и не менее 10 метров от других приемных антенн или блоков антенных.
- Б.1.4 В процессе выбора места монтажа антенны необходимо учитывать ограничение по длине антенного кабеля снижения. Работа аппаратуры гарантируется только с кабелем снижения, входящим в комплект поставки аппаратуры.
- Б.1.5 Если антенну невозможно установить вдали от места расположения передающей аппаратуры, необходимо смонтировать ее гарантированно вне зоны излучения (в радиотени).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Установка антенны вблизи мест с высокой вибрацией, вызываемой работой механизмов, и источников тепла, например дымовых труб!

6.1.6 На выбранном для установки антенны месте должна быть подготовлена площадка с размерами 150×150 мм, обеспечивающая надежное крепление опоры антенны.

 Π р и м е ч а н и е - Конструкция опоры допускает ее крепление на ровной поверхности с углом наклона к горизонту от 0° до 90° .

- Б.1.7 Трасса прокладки антенного кабеля снижения должна быть выбрана с учетом следующих требований:
- максимальная протяженность трассы (с учетом запаса на возможные перемещения оборудования при эксплуатации) должна быть не более 60 метров;
 - минимальный радиус изгиба кабеля 100 мм;

Изм	. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Для защиты кабеля в местах, где он проходит сквозь перегородки, особенно грубые и острые, рекомендуется использовать гильзы.

Б.1.8 Для исключения нагрузок на кабельные соединения необходимо обеспечить крепление кабеля с петлей около антенны и места расположения прибора.

Б.2 Монтаж антенны GPS/ГЛОНАСС

Б.2.1 Перечень инструмента и оборудования, необходимого для проведения монтажа антенны приведен в таблице Б.1 (в комплект поставки прибора не входит).

Таблица Б.1

Подп. и дата

Пинв. № дубл.

Взамен инв.№

Подп. и дата

№ подл.

Инструмент и оборудование, применяемые при монтаже антенны GPS/ГЛОНАСС	Назначение	Количество					
1 Перфоратор или электродрель	Сверление отверстий при монтаже опоры антенны	1					
2 Сверло*	_	1					
3 Ключ гаечный S12/13	Регулировка положения опоры	1					
4 Ключ гаечный S24	Крепление антенны	1					
5 Отвертка с плоским лезвием (ширина лезвия ~ 6 мм)	Крепление антенны	1					
* Диаметр сверла выбирается исходя из условия надежного крепления антенной опоры на вы-							
бранном месте монтажа и материала поверхности площадки.							

Б.2.2 Надежно закрепите подставку 12 опоры антенны (см. рисунок Б.1) на выбранном согласно требованиям раздела Б.1 Приложения Б настоящего Руководства месте. Ослабьте болты 11 и отрегулируйте положение стойки 10, обеспечив ее вертикальную ориентацию. Затяните болты 11 для фиксации опоры в выбранном положении.

Антенна 1 с диском 3, крепежом 4 и 5, ВЧ переходник 6 и разъем (F-коннектор) кабеля антенного электрически изолированы от стойки 10 и подставки 12 опоры с помощью диска опорного диэлектрического 7 и трубы защитной 8.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Установка растяжек любого типа, гальванически соединяющих основание антенны, ВЧ переходник и разъем кабеля антенного с элементами здания (сооружения) или его кровли!



- 2 прокладка резиновая*
- 3 диск
- 4 шайба*
- $5 гайки^*$
- 6 ВЧ переходник TNC-F
- 7 опорный диэлектрический диск
- 8 труба защитная
- 9 винт крепления трубы
- 10 стойка

Взамен инв.№ | Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

- 11 болты регулировочные
- 12 подставка

 Π р и м е ч а н и е — Детали, отмеченные *- входят в комплект поставки антенны.




Рисунок Б.1 – Антенна GPS/ГЛОНАСС в сборе

					Г
					ı
—	_			_	ı
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	l

ЯКУР.411141.034РЭ

Лист 37

- Б.2.4 Подключите к выходному разъему антенны ВЧ переходник 6 TNC F.
- Б.2.5 Пропустите кабель антенный соединительный с F-коннектором (F-коннекторы смонтированы на обоих концах кабеля) сквозь трубу защитную 8 снизу вверх. Труба защитная служит для предотвращения попадания атмосферных осадков на ВЧ разъемы антенны.
- Б.2.6 С помощью F-коннектора подключите кабель антенный соединительный к выходному разъему ВЧ переходника 6.
- Б.2.7 Закрепите антенну с диском 3 на опорном диэлектрическом диске 7 с помощью винтов с гайками и шайбами (входят в комплект опоры).
- Б.2.8 Для обеспечения возможности доступа к ВЧ элементам тракта с целью осмотра при эксплуатации, ревизии и т.д., оставьте 1 м кабеля, уложив его в кольцо радиусом не менее 100 мм.

ВНИМАНИЕ

Пережим кабеля не допускается. С целью исключения нагрузок на кабельные соединения натяжение кабеля не допускается!

 Π р и м е ч а н и е — Доступ к элементам ВЧ-тракта также обеспечивается при демонтированной трубе защитной 8, для чего необходимо вывинтить винт 9 крепления трубы. По окончании работ трубу защитную установите на прежнее место.

Б.2.9 Проложите антенный кабель от опоры к месту установки прибора согласно требованиям пп. Б.1.8, Б.1.9 настоящего Руководства. Оставшуюся часть кабеля уложите в бухту.

ВНИМАНИЕ

Разрешается применять только антенный кабель, входящий в комплект поставки. Во избежание перегрузок приемной части приемника запрещается уменьшать длину кабеля по сравнению с расчетной!

Инв. № подл. и дата Взамен инв.№ Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист регистрации изменений

				Номера листов (страниц)		Всего		Входящий				
			Изм.	изме- нен- ных	заме- нен- ных	новых	аннулиро- ванных	листов (страниц) в документе	Номер доку- мента	номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
Подп. и дата												
Подп.												
١												
⁄е дубл.												
Инв. №												
Взамен инв.№												
B3;												
дата												
Подп. и дата												
							<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	
подл.												
Инв. № подл.								ЯКУР	.41114	1.034РЭ		Лист
z		Изм. Ј	Іист .	№ докум.	Подп.	Дата				Фс	рмат А4	39